
Estas fotos nos han llegado por correo.




Además Alfirk nos envía dos fotos-denuncia para documentar su comentario en el foro:

Desde finales del verano pasado vengo observando cómo poco a poco se va deteriorando el lavadero de San sebastián. Parece ser que la vigas de madera que sujetan el tejadillo están ejerciendo fuertes tensiones sobre las mochetas que las sostienen.

Esto ha provocado que una de ellas apanas cuente ya con apoyo que garantice su estabilidad, y la otra está haciendo ceder hacia adelante a su respectiva mocheta, algo que se puede apreciar en la grieta que, lenta pero progresivamente continúa creciendo. [20060119- 42]











Esperamos que os lleguen algunas gotas de la Energía que hemos acumulado y que intentamos transmitir. Saludos.